

**Управление Росгвардии по Калининградской области****АКТ ПРОВЕРКИ № 13/2022-ТЭК**

«17» час. «00» мин. «17» марта 2022г. г. Калининград
ул. Фрунзе, д. 6

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калининградской области¹.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

в соответствии с п. 13 Плана проведения Управлением Росгвардии по Калининградской области плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса² на 2022 год.

(номер пункта ежегодного плана проведения плановых проверок, в соответствии с которым проводилась проверка)

проведена проверка плановая выездная

(вид проверки)

котельной, Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Солнечный ветер»³ с 12 час. 00 мин. 02 марта 2022 года до 17 час. 00 мин. 17 марта 2022 года, продолжительность проверки 11 рабочих дней, Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А.

(наименование проверяемого объекта (объектов) топливно-энергетического комплекса, дата, время, продолжительность и место проведения проверки)

1. Местонахождение проверенного объекта: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А.

(адрес фактического местонахождения)

2. Должностные лица, проводившие проверку:

инспектор по особым поручениям отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Калининградской области майор полиции Бабайчев Александр Андреевич;

старший инспектор отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Калининградской области майор полиции Коркин Сергей Владимирович.


3. Информация о субъекте ТЭК: ГБУСО КО «СВ».

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, владеющего объектом ТЭК на праве собственности или ином законном праве)

¹ Далее – Управление Росгвардии

² Далее – ТЭК

³ Далее – ГБУСО КО «СВ», Объект, Котельная



Сведения о руководителе (должностных лицах) субъекта ТЭК:

директор ГБСУСО КО «СВ», Жирова Светлана Николаевна.

(Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя субъекта ТЭК, присутствовавшего при проведении проверки)

Лица, участвующие при проведении проверки:

директор ГБСУСО КО «СВ», Жирова Светлана Николаевна.

4. Категория, присвоенная объекту ТЭК – низкая, реестровый № АТ-Т-39-0002409.

5. Дата и номер предписания органа государственного контроля (надзора) на проведение проверки или распоряжения руководителя (лица, его замещающего) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки:

Предписание на проведение проверок Управлением Росгвардии по Калининградской области от 10.01.2022 года № 2 и 3.

6. Общая характеристика объекта топливно-энергетического комплекса:

котельная расположена на территории ГБСУСО КО «СВ» по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А, общая площадь объекта 800 м² и периметра объекта 121 м. Основной вид деятельности – теплоснабжение и водоснабжение ГБСУСО КО «СВ». На объекте располагаются критические элементы: участок с водогрейными котлами, насос подачи отопления и электрощитовая. Территория котельной не имеет ограждения, физическая охрана на объекте отсутствует.

7. Сведения о результатах проверки:

7.1 Система физической защиты:

Объект сотрудниками охраны не охраняется.

7.1.1 В нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»⁴ на объекте отсутствует физическая охрана.

7.1.2 В нарушение требований пункта 5 статьи 8 №256-ФЗ после проведения категорирования, паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, не согласован с коллегиальным органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации.

7.1.3 В нарушение требований пункта 18 постановления Правительства РФ от 05.05.2012г. №458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»⁵ на объекте не проводятся учения с оценкой эффективности защиты объекта.

7.1.4 В нарушение требований пункта 21 Правил проектирование (модернизация, реконструкция) инженерно-технических средств охраны не осуществлялось.

Система физической защиты объекта не соответствует требованиям №256-ФЗ и Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.2 Инженерно-технические средства защиты:

Общий периметр котельной составляет 121 метр. По всему периметру основное ограждение отсутствует.

⁴ Далее – №256-ФЗ

⁵ Далее – Правила

7.2.1 В нарушение требований подпункта Е пункта 55, пункта 60 Правил на уязвимых направлениях (подъезде к воротам для проезда автотранспорта) не оборудованы противотаранные ограждения.

7.2.2 В нарушение требований подпункта А пункта 1 Приложения №1, подпункта А пункта 67, пунктов 69, 70 Правил на Объекте отсутствует основное ограждение.

7.2.3 В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пунктов 81, 82 Правил на Объекте отсутствует верхнее дополнительное ограждение.

7.2.4 В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пункта 83 Правил на Объекте отсутствует нижнее дополнительное ограждение.

7.2.5 В нарушение требований подпункта В пункта 2 Приложения №1, пунктов 99, 101 Правил на Объекте отсутствуют постовые будки.

7.2.6 В нарушение требований подпункта Г пункта 2 Приложения №1, подпункта А пункта 103 Правил на окнах здания котельной не установлены средства защиты оконных проёмов.

7.2.7 В нарушение требований пунктов 90, 104, 105 Правил по линии основного ограждения объекта, на расстоянии не более 50 метров друг от друга, на изгибах запретной зоны, калитках и воротах, отсутствуют предупредительные знаки с надписями: «Запретная зона!» «Проход (проезд) запрещён!», «Внимание! Охраняемая территория!».

7.2.8 В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 109, 115 Правил на объекте отсутствует контрольно-пропускной пункт⁶ для прохода людей.

7.2.9 В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, пунктов 128, 129 Правил на объекте отсутствует КПП для автомобильного транспорта, досмотровая площадка.

7.2.10 В нарушение требований пункта 136 Правил перед въездом на досмотровую площадку КПП с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров не нанесена поперечная линия и надпись "Стоп".

7.2.11 В нарушение требований подпункта Б пункта 3 приложения № 1, пункта 137 Правил, на КПП для автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой не установлены дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета " Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра – дорожный запрещающий знак «Контроль».

7.2.12 В нарушение требований пункта 138 Правил на подъезде к КПП для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки не установлено противотаранное устройство специальной конструкции.

⁶ Далее - КПП

7.2.13 В нарушение требований пункта 139 Правил досмотровая площадка не оборудована основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами), кабинами для хранения пропусков, ограждением места несения службы и колесоотбоями, специальными техническими средствами досмотра.

7.2.14 В нарушение требований пункта 140 Правил на линии основного ограждения Объекта отсутствуют ворота оборудованные фиксаторами.

7.2.15 В нарушение требований пункта 141 Правил управление воротами не осуществляется дистанционно контролёром (постовым).

7.2.16 В нарушение требований пункта 145 Правил с внешней стороны контрольно-пропускного пункта не установлено стационарное противотаранное подъемное устройство.

7.2.17 В нарушение требований пункта 146 Правил досмотр автомобильного транспорта не осуществляется.

Система инженерно-технических средств защиты объекта не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.3 Система охранной сигнализации:

Охранная сигнализация на объекте отсутствует.

7.3.1 В нарушение требований подпункта А пункта 4 Приложения №1, подпункта А пункта 171, пунктов 177, 178 Правил периметр территории объекта не оборудован системой охранной сигнализации.

7.3.2 В нарушение требований подпункта Б пункта 7 Приложения №1, на объекте отсутствуют стационарные кнопки для подачи сигнала тревоги с выводом на внешние оповещатели.

Система охранной сигнализации объекта не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.4 Система сбора и обработки информации: - не требуется.

7.5 Система контроля и управления доступом:

7.5.1 В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 204, 205, 206 Правил на объекте отсутствует система контроля и управления доступом.

Система контроля и управления доступом не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.6 Специальные технические средства досмотра:

7.6.1 В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, подпунктов А, В, Д пункта 214, пунктов 217, 226 Правил на объекте отсутствуют специальные технические средства досмотра (металлообнаружители, досмотровые зеркала и технические средства обнаружения взрывчатых веществ).

Специальные технические средства досмотра не соответствуют требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.7 Система охранная телевизионная:

Видеонаблюдение на объекте выполнено из 4 видеокамер, изображение которых выведено в кабинет директора. Видеоинформация храниться на цифровом носителе информации 42 суток.

7.7.1 В нарушение требований подпункта И пункта 231 Правил система охранная телевизионная не обеспечивает совместную работу с системой контроля и управления доступом и системой охранной сигнализации.

7.7.2 В нарушение требований подпункта Б пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — все контрольно-пропускные пункты и запасные проходы (проезды) на объект.

7.7.3 В нарушение требований подпункта В пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра.

Система охранная телевизионная не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.8 Система оперативной связи: - не требуется.

7.9 Система охранного освещения:

Объект не оборудован системой охранного освещения.

7.9.1 В нарушение требований пункта 13 Приложения №1, пунктов 247, 249, 251, 255 Правил на объекте отсутствует система охранного освещения.

Система охранного освещения объекта не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.10 Система оповещения:

На объекте отсутствует система оповещения и эвакуацией людей.

7.10.1 В нарушение требований пункта 260 Правил на Объекте не разработан план оповещения.

7.10.2 В нарушение требований подпункта Б пункта 9 Приложения №1, пунктов 259, 260, подпункта А пункта 261 Правил на объекте отсутствует система оповещения.

Система оповещения объекта не соответствует требованиям Правил. Ответственный – Жирова С.Н.

7.11 Система электропитания:

Основное электропитания осуществляется от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220 вольт. Резервное электропитание от резервного ввода электрической сети, а именно на Объекте установлена Дизельная электростанция «Standart» АД-40С-Т400-РКМ11, мощностью 44Вт.

7.11.1 В нарушение требований пункта 274 Правил помещение, в котором размещен электроцит не оборудовано средствами системы охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Система электропитания не соответствует требованиям Правил. Ответственный — Жирова С.Н.

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений в обеспечении безопасности объекта;
2. Уведомление о проведении проверки от 04.02.2022 года №326/8-239 (копия);

3. Приказ о приеме работника на работу Жирову С.Н. от 07.08.2020 года № 232-л (копия);

4. Срочный договор с Директором ГБУСО КО «СВ» Жировой С.Н. от 07.08.2020 года №173 (копия);

5. Приказ министерства социальной политики Калининградской области «О переименовании государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Советский психоневрологический интернат» от 25.06.2021 года №443 (копия);

6. Приказ государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Советский психоневрологический интернат» от 28.09.2021 года №218 о/д (копия);

7. Свидетельство о государственной регистрации права — котельной (копия);

8. Кадастровый паспорт — котельной (копия);

9. Дополнительное соглашение к контракту от 28.06.2021 №4-б/2021 (копия);

10. Приказ ГБУСО КО «СВ» «О введении в эксплуатацию системы видеонаблюдения и назначения ответственных за её эксплуатацию от 01.11.2020 года №163 о/д (копия);

11. План объекта ГБУСО КО «СВ» с указанием КПП, постов охраны, ИТСО (копия);

12. Информационное письмо по организации охраны и обеспечения безопасности объекта ТЭК в ГБУСО КО «СВ» от 02.03.2022 года №91 (копия);

13. Приказ ГБУСО КО «СВ» «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта ТЭК от 21.10.2021 года № 228/1 о/д;

14. Объяснение Жировой С.Н.;

15. Фототаблица.

Должностные лица, проводившие проверку:

А.А. Бабайчев

(Ф.И.О.)

(подпись)

С.В. Коркин

(Ф.И.О.)

(подпись)

✓ Жирова С.Н. - директор ГБУСО КО ТЭСУ, Социальный Водопровод

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта топливно-энергетического комплекса)

18.03. 2022г.

✓ Жирова / Жирова С.Н.
(подпись)

В ходе проверки использовались измерительные приборы: рулетка 5 метров. Выявленные нарушения зафиксированы с помощью цифровой камеры мобильного телефона «Samsung» и скопированы на цифровой носитель.

Замечания, поступившие во время составления акта:

Замечаний нет

Сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта топливно-энергетического комплекса указанного журнала:

В журнале учета проверок от 18.03.2022 г. записи нет

Сведения об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Ознакомлен: _____



ПРЕДПИСАНИЕ № 13/2022-ТЭК

об устранении выявленных нарушений в обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

«17» марта 2022 года

г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

(место предъявления предписания: наименование населенного пункта)

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Солнечный ветер»¹ в лице директора Жировой Светланы Николаевны.

В период с 02 по 17 марта 2022 года Управлением Росгвардии по Калининградской области проведена плановая выездная проверка соблюдения субъектом топливно-энергетического комплекса ГБСУСО КО «СВ» требований обеспечения безопасности объекта: котельная, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А.

На основании части 3 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», пункта «а» статьи 53 постановления Правительства от 20 октября 2016 г. № 1067 «Об утверждении правил осуществления федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и её территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»², постановления Правительства РФ от 05.05.2012 г. № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»³ и акта проверки от 17 марта 2022 г. № 13/2022-ТЭК необходимо устранить следующие выявленные нарушения:

№ п/п	Содержание предписания	Срок устранения нарушения
1.	Устранить нарушения ст. 9 №256-ФЗ в части организации физической охраны объекта.	до 17.09.2022 года
2.	В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 8 №256-ФЗ после проведения категорирования, паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, согласовать с коллегиальным органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации.	до 17.09.2022 года

¹ Далее – ГБСУСО КО «СВ», Объект, котельная.

² Далее – №256-ФЗ.

³ Далее – Правила.

3.	В соответствии с требованиями пункта 18 Правил на Объекте провести учения с оценкой эффективности защиты объекта.	до 17.09.2022 года
4.	В соответствии с требованиями пункта 21 Правил спроектировать инженерно-технических средств охраны.	до 17.03.2023 года
5.	В соответствии с требованиями подпункта Е пункта 55, пункта 60 Правил на уязвимых направлениях (подъезде к воротам для проезда автотранспорта) оборудовать противотаранные ограждения.	до 17.03.2023 года
6.	В соответствии с требованиями подпункта А пункта 1 Приложения №1, подпункта А пункта 67, пунктов 69, 70 Правил на Объекте установить основное ограждение.	до 17.03.2023 года
7.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пунктов 81, 82 Правил на основном ограждении установить верхнее дополнительное ограждение.	до 17.03.2023 года
8.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пункта 83 Правил под основным ограждением установить нижнее дополнительное ограждение.	до 17.03.2023 года
9.	В соответствии с требованиями подпункта В пункта 2 Приложения №1, пунктов 99, 101 Правил на Объекте установить постовые будки.	до 17.03.2023 года
10.	В соответствии с требованиями подпункта Г пункта 2 Приложения №1, подпункта А пункта 103 Правил на окнах здания котельной установить средства защиты оконных проёмов.	до 17.03.2023 года
11.	В соответствии с требованиями пунктов 90, 104, 105 Правил по линии основного ограждения объекта, на расстоянии не более 50 метров друг от друга, на изгибах запретной зоны, калитках и воротах, установить предупредительные знаки с надписями: «Запретная зона!» «Проход (проезд) запрещён!», «Внимание! Охраняемая территория!».	до 17.03.2023 года
12.	В соответствии с требованиями подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 109, 115 Правил на объекте оборудовать контрольно-пропускной пункт ⁴ для прохода людей.	до 17.03.2023 года
13.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 3 Приложения №1, пунктов 128, 129 Правил на объекте оборудовать КПП для автомобильного транспорта, досмотровую площадку.	до 17.03.2023 года

⁴ Далее - КПП

14.	В соответствии с требованиями пункта 136 Правил перед въездом на досмотровую площадку КПП с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров нанести поперечную линию и надпись "Стоп".	до 17.03.2023 года
15.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 3 приложения № 1, пункта 137 Правил, на КПП для автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой установить дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета " Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра – дорожный запрещающий знак «Контроль».	до 17.03.2023 года
16.	В соответствии с требованиями пункта 138 Правил на подъезде к КПП для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки установить противотаранное устройство специальной конструкции.	до 17.03.2023 года
17.	В соответствии с требованиями пункта 139 Правил досмотровую площадку оборудовать основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами), кабинами для хранения пропусков, ограждением места несения службы и колесоотбойми, специальными техническими средствами досмотра.	до 17.03.2023 года
18.	В соответствии с требованиями пункта 140 Правил на линии основного ограждения Объекта установить ворота оборудованные фиксаторами.	до 17.03.2023 года
19.	В соответствии с требованиями пункта 141 Правил обеспечить управление воротами дистанционно контролёром (постовым).	до 17.03.2023 года
20.	В соответствии с требованиями пункта 145 Правил с внешней стороны контрольно-пропускного пункта установить стационарное противотаранное подъемное устройство.	до 17.03.2023 года
21.	В соответствии с требованиями пункта 146 Правил осуществлять досмотр автомобильного транспорта.	до 17.03.2023 года
22.	В соответствии с требованиями подпункта А пункта 4 Приложения №1, подпункта А пункта 171, пунктов 177, 178 Правил периметр территории объекта оборудовать системой охранной сигнализации.	до 17.03.2023 года
23.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 7 Приложения №1, на объекте установить стационарные кнопки для подачи сигнала тревоги с выводом на внешние оповещатели.	до 17.03.2023 года
24.	В соответствии с требованиями подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 204, 205, 206 Правил на объекте установить система контроля и управления доступом.	до 17.03.2023 года

25.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 3 Приложения №1, подпунктов А, В, Д пункта 214, пунктов 217, 226 Правил оборудовать объект специальными техническими средствами досмотра (металлообнаружители, досмотровые зеркала и технические средства обнаружения взрывчатых веществ).	до 17.03.2023 года
26.	В соответствии с требованиями подпункта И пункта 231 Правил оборудовать систему охранную телевизионную для совместной работы с системой контроля и управления доступом и системой охранной сигнализации.	до 17.03.2023 года
27.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной оборудовать следующие локальные зоны объекта — все контрольно-пропускные пункты и запасные проходы (проезды) на объект.	до 17.03.2023 года
28.	В соответствии с требованиями подпункта В пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной оборудовать следующие локальные зоны объекта — досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра.	до 17.03.2023 года
29.	В соответствии с требованиями пункта 13 Приложения №1, пунктов 247, 249, 251, 255 Правил на объекте установить систему охранного освещения.	до 17.03.2023 года
30.	В соответствии с требованиями пункта 260 Правил на Объекте разработать план оповещения.	до 17.03.2023 года
31.	В соответствии с требованиями подпункта Б пункта 9 Приложения №1, пунктов 259, 260, подпункта А пункта 261 Правил на объекте установить систему оповещения.	до 17.03.2023 года
32.	В соответствии с требованиями пункта 274 Правил помещение, в котором размещен электроцит оборудовать средствами системы охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.	до 17.03.2023 года

Об устранении выявленных нарушений по пунктам 1-3 в срок до 17.09.2022 года и по пунктам 4-32 в срок до 17.03.2023 года сообщить в Управление Росгвардии по Калининградской области по адресу: 236017, г. Калининград, проспект Победы, д. 61.

Предписание выдал:

Старший инспектор ОГК Управления
Росгвардии по Калининградской области
майор полиции

(должность)



(подпись)

С.В. Коркин

(расшифровка подписи)

17.03.2022

(дата)

Предписание получил:

Директор ГБУСОЖО ЭСУ

Солнечный ветер
(должность)

Олега
(подпись)

Олега С.Н.
(расшифровка подписи)

18.03.2012
(дата)

Отметка должностного лица органа государственного контроля (надзора) об отказе руководителя, уполномоченного представителя субъекта топливно-энергетического комплекса от получения предписания

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

05.05.2012г № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»³ были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований статьи 9 №256-ФЗ на Объекте отсутствует физическая охрана.

2. В нарушение требований пункта 5 статьи 8 №256-ФЗ после проведения категорирования, паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, не согласован с коллегиальным органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации.

3. В нарушение требований пункта 18 Правил на Объекте не проводятся учения с оценкой эффективности защиты объекта.

4. В нарушение требований пункта 21 Правил проектирование (модернизация, реконструкция) инженерно-технических средств охраны не осуществлялось.

5. В нарушение требований подпункта Е пункта 55, пункта 60 Правил на уязвимых направлениях (подъезде к воротам для проезда автотранспорта) не оборудованы противотаранные заграждения.

6. В нарушение требований подпункта А пункта 1 Приложения №1, подпункта А пункта 67, пунктов 69, 70 Правил на Объекте отсутствует основное ограждение.

7. В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пунктов 81, 82 Правил на Объекте отсутствует верхнее дополнительное ограждение.

8. В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пункта 83 Правил на Объекте отсутствует нижнее дополнительное ограждение.

9. В нарушение требований подпункта В пункта 2 Приложения №1, пунктов 99, 101 Правил на Объекте отсутствуют постовые будки.

10. В нарушение требований подпункта Г пункта 2 Приложения №1, подпункта А пункта 103 Правил на окнах здания котельной не установлены средства защиты оконных проёмов.

11. В нарушение требований пунктов 90, 104, 105 Правил по линии основного ограждения объекта, на расстоянии не более 50 метров друг от друга, на изгибах запретной зоны, калитках и воротах, отсутствуют предупредительные знаки с надписями: «Запретная зона!» «Проход (проезд) запрещён!», «Внимание! Охраняемая территория!».

12. В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 109, 115 Правил на объекте отсутствует контрольно-пропускной пункт для прохода людей.

13. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, пунктов 128, 129 Правил на объекте отсутствует КПП для автомобильного транспорта, досмотровая площадка.

14. В нарушение требований пункта 136 Правил перед въездом на досмотровую площадку КПП с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров не нанесена поперечная линия и надпись "Стоп".

15. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 приложения № 1, пункта 137 Правил, на КПП для автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой не установлены дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета " Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра – дорожный запрещающий знак «Контроль».

16. В нарушение требований пункта 138 Правил на подъезде к КПП для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки не установлено противотаранное устройство специальной конструкции.

³ Далее – «Правила».

↓
Роснефть

17. В нарушение требований пункта 139 Правил досмотровая площадка не оборудована основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами), кабинами для хранения пропусков, ограждением места несения службы и колесоотбойми, специальными техническими средствами досмотра.
18. В нарушение требований пункта 140 Правил на линии основного ограждения Объекта отсутствуют ворота оборудованные фиксаторами.
19. В нарушение требований пункта 141 Правил управление воротами не осуществляется дистанционно контролёром (постовым).
20. В нарушение требований пункта 145 Правил с внешней стороны контрольно-пропускного пункта не установлено стационарное противотаранное подъемное устройство.
21. В нарушение требований пункта 146 Правил досмотр автомобильного транспорта не осуществляется.
22. В нарушение требований подпункта А пункта 4 Приложения №1, подпункта А пункта 171, пунктов 177, 178 Правил периметр территории объекта не оборудован системой охранной сигнализации.
23. В нарушение требований подпункта Б пункта 7 Приложения №1, на объекте отсутствуют стационарные кнопки для подачи сигнала тревоги с выводом на внешние оповещатели.
24. В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 204, 205, 206 Правил на объекте отсутствует система контроля и управления доступом.
25. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, подпунктов А, В, Д пункта 214, пунктов 217, 226 Правил на объекте отсутствуют специальные технические средства досмотра (металлообнаружители, досмотровые зеркала и технические средства обнаружения взрывчатых веществ).
26. В нарушение требований подпункта И пункта 231 Правил система охранная телевизионная не обеспечивает совместную работу с системой контроля и управления доступом и системой охранной сигнализации.
27. В нарушение требований подпункта Б пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — все контрольно-пропускные пункты и запасные проходы (проезды) на объект.
28. В нарушение требований подпункта В пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра.
29. В нарушение требований пункта 13 Приложения №1, пунктов 247, 249, 251, 255 Правил на объекте отсутствует система охранного освещения.
30. В нарушение требований пункта 260 Правил на Объекте не разработан план оповещения.
31. В нарушение требований подпункта Б пункта 9 Приложения №1, пунктов 259, 260, подпункта А пункта 261 Правил на объекте отсутствует система оповещения.
32. В нарушение требований пункта 274 Правил помещение, в котором размещен электрощит не оборудовано средствами системы охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Тем самым должностное лицо - директор ГБСУСО КО «СВ» Жирова С.Н. допустила нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объекта топливно-энергетического комплекса: котельной, расположенной по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А, низкой категории опасности, установленных №256-ФЗ и Правилами, что не содержит признаков уголовно-наказуемого деяния, то есть совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

✓ *Жирова*


К протоколу прилагается: выписка из акта проведения плановой выездной проверки от 17 марта 2022г. № 13/2022-ТЭК без прилагаемых документов, фототаблица.
Место (в том числе № кабинета) и время рассмотрения дела об административном правонарушении: мировой суд 2-го судебного участка Советского судебного района Калининградской области, по уведомлению

Объяснения лица, в отношении которого составлен административный протокол:

✓
С протоколом не знакома, отведенное время передано в суд. Мерва/Мерва С.И.

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ознакомлено с протоколом: ✓ Мерва Мерва С.И.

Объяснения и замечания по содержанию протокола: Замечаний нет

Подпись должностного лица, составившего протокол  С.В. Коркин
Копию протокола получил(а) _____

Протокол составлен в отсутствие надлежащим образом извещенного _____

(указать лицо, в отношении которого составлен протокол)

Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А, низкой категории опасности, на предмет соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»², а также постановления Правительства РФ от 05.05.2012г № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса»³ были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований статьи 9 №256-ФЗ на Объекте отсутствует физическая охрана.

2. В нарушение требований пункта 5 статьи 8 №256-ФЗ после проведения категорирования, паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, не согласован с коллегиальным органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации.

3. В нарушение требований пункта 18 Правил на Объекте не проводятся учения с оценкой эффективности защиты объекта.

4. В нарушение требований пункта 21 Правил проектирование (модернизация, реконструкция) инженерно-технических средств охраны не осуществлялось.

5. В нарушение требований подпункта Е пункта 55, пункта 60 Правил на уязвимых направлениях (подъезде к воротам для проезда автотранспорта) не оборудованы противотаранные заграждения.

6. В нарушение требований подпункта А пункта 1 Приложения №1, подпункта А пункта 67, пунктов 69, 70 Правил на Объекте отсутствует основное ограждение.

7. В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пунктов 81, 82 Правил на Объекте отсутствует верхнее дополнительное ограждение.

8. В нарушение требований подпункта Б пункта 1 Приложения №1, подпункта Б пункта 67, пункта 83 Правил на Объекте отсутствует нижнее дополнительное ограждение.

9. В нарушение требований подпункта В пункта 2 Приложения №1, пунктов 99, 101 Правил на Объекте отсутствуют постовые будки.

10. В нарушение требований подпункта Г пункта 2 Приложения №1, подпункта А пункта 103 Правил на окнах здания котельной не установлены средства защиты оконных проёмов.

11. В нарушение требований пунктов 90, 104, 105 Правил по линии основного ограждения объекта, на расстоянии не более 50 метров друг от друга, на изгибах запретной зоны, калитках и воротах, отсутствуют предупредительные знаки с надписями: «Запретная зона!», «Проход (проезд) запрещён!», «Внимание! Охраняемая территория!».

12. В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 109, 115 Правил на объекте отсутствует контрольно-пропускной пункт для прохода людей.

13. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, пунктов 128, 129 Правил на объекте отсутствует КПП для автомобильного транспорта, досмотровая площадка.

14. В нарушение требований пункта 136 Правил перед въездом на досмотровую площадку КПП с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров не нанесена поперечная линия и надпись "Стоп".

15. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 приложения № 1, пункта 137 Правил, на КПП для автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой не установлены дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета " Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра – дорожный запрещающий знак «Контроль».

² Далее - «№256-ФЗ»

³ Далее – «Правила».

✓ *Иванова*

16. В нарушение требований пункта 138 Правил на подъезде к КПП для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки не установлено противотаранное устройство специальной конструкции.

17. В нарушение требований пункта 139 Правил досмотровая площадка не оборудована основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами), кабинами для хранения пропусков, ограждением места несения службы и колесоотбойми, специальными техническими средствами досмотра.

18. В нарушение требований пункта 140 Правил на линии основного ограждения Объекта отсутствуют ворота оборудованные фиксаторами.

19. В нарушение требований пункта 141 Правил управление воротами не осуществляется дистанционно контролёром (постовым).

20. В нарушение требований пункта 145 Правил с внешней стороны контрольно-пропускного пункта не установлено стационарное противотаранное подъемное устройство.

21. В нарушение требований пункта 146 Правил досмотр автомобильного транспорта не осуществляется.

22. В нарушение требований подпункта А пункта 4 Приложения №1, подпункта А пункта 171, пунктов 177, 178 Правил периметр территории объекта не оборудован системой охранной сигнализации.

23. В нарушение требований подпункта Б пункта 7 Приложения №1, на объекте отсутствуют стационарные кнопки для подачи сигнала тревоги с выводом на внешние оповещатели.

24. В нарушение требований подпункта А пункта 3 Приложения №1, пунктов 204, 205, 206 Правил на объекте отсутствует система контроля и управления доступом.

25. В нарушение требований подпункта Б пункта 3 Приложения №1, подпунктов А, В, Д пункта 214, пунктов 217, 226 Правил на объекте отсутствуют специальные технические средства досмотра (металлообнаружители, досмотровые зеркала и технические средства обнаружения взрывчатых веществ).

26. В нарушение требований подпункта И пункта 231 Правил система охранная телевизионная не обеспечивает совместную работу с системой контроля и управления доступом и системой охранной сигнализации.

27. В нарушение требований подпункта Б пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — все контрольно-пропускные пункты и запасные проходы (проезды) на объект.

28. В нарушение требований подпункта В пункта 232 Правил средствами системы охранной телевизионной не оборудованы следующие локальные зоны объекта — досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра.

29. В нарушение требований пункта 13 Приложения №1, пунктов 247, 249, 251, 255 Правил на объекте отсутствует система охранного освещения.

30. В нарушение требований пункта 260 Правил на Объекте не разработан план оповещения.

31. В нарушение требований подпункта Б пункта 9 Приложения №1, пунктов 259, 260, подпункта А пункта 261 Правил на объекте отсутствует система оповещения.

32. В нарушение требований пункта 274 Правил помещение, в котором размещен электроцит не оборудовано средствами системы охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Тем самым юридическое лицо — ГБУСО КО «СВ» допустило нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объекта топливно-энергетического комплекса: котельная, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6А, низкой категории опасности, установленных №256-ФЗ и Правилами, что не содержит признаков уголовно-наказуемого деяния, то есть совершило административное правонарушение, ответственность за

✓ *Писарев*

которое предусмотрена частью 1 статьи 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: нет

К протоколу прилагается: выписка из акта проведения плановой выездной проверки от 17 марта 2022г. № 13/2022-ТЭК без прилагаемых документов, фототаблица.


Место (в том числе № кабинета) и время рассмотрения дела об административном правонарушении: мировой суд 2-го судебного участка Советского судебного района Калининградской области, по уведомлению

Объяснения лица, в отношении которого составлен административный протокол:

С протоколом не ознакомлен, объяснений
будут даны в суде. Риск / Риск С.И.

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ознакомлено с протоколом: Риск

Объяснения и замечания по содержанию протокола: Замечаний нет

Подпись должностного лица, составившего протокол  С.В. Коркин
Копию протокола получил(а) _____

Протокол составлен в отсутствие надлежащим образом извещенного _____

(указать лицо, в отношении которого составлен протокол)